


## RELAZIONE FOTOGRAFICA e DESCRITTIVA per intervento migliorativo

L'attuale stato dei luoghi si presenta con un corpo di fabbrica a due piani, il piano terra destinato a locali accessori chiusi e un locale aperto sul lato cortile in cattivo stato di manutenzione e conservazione che sarà oggetto di manutenzione ordinaria per meglio integrarsi con il fabbricato nel suo complesso dopo l'intervento di recupero.



1



2



3



4



5



6




7



Esternamente il piano terra e' corredato da un arco su passaggio pubblico. L'arco e' stato intonacato negli ultimi anni e sara' tinteggiato con tinta neutra e tenue (beige chiaro/panna). La porzione a mattoni a vista verra' semplicemente sabbiata e mantenuta a vista.




La facciata nord verso cortile per meglio integrare il piano terra con il piano primo verra' resa a mattoni a vista interamente.



PROSPETTO NORD - SCALA 1:100

Prospetto richiesto nella domanda



PROSPETTO NORD - SCALA 1:100

Prospetto in variante con realizzazione di mattoni a vista al piano primo per meglio integrarlo con il contesto.



Il tecnico

