



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TORINO

DIVISIONE PREVENZIONE INCENDI

Da citare nella risposta
Prot. N° <u>24702</u> /PV
Pratica N. 69095

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE PROVINCIA DI TORINO
06. LUG. 2011
PROT. N. <u>5556</u> CAT. <u>CL</u>

Torino, li 30 GIU 2011

AI COMUNE DI SAN GIORGIO C.SE
VIA DANTE 25
**10090 - SAN GIORGIO
CANAVESE**

e, p.c. Al

Sig. SINDACO di
**10090 - SAN GIORGIO
CANAVESE**

OGGETTO: COMUNE DI SAN GIORGIO C.SE - CASERMA CARABINIERI - Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 116 KW (fino a 350 KW) sita/o in SAN GIORGIO CANAVESE (TO) VIA DORMA, 7 (Att. 91----- del D.M. 16.02.1982) - Comunicazione di approvazione ex art. 2 D.P.R. 37/98.

Con riferimento all'istanza del 14.04.2011 inerente l'oggetto, si esprime parere di conformità, per quanto di competenza, al progetto allegato all'istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati.

Nel restituire copia degli elaborati timbrati da questo Ufficio, si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere richiesto, con istanza in carta legale, il sopralluogo da parte di questo Comando per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, necessario ai fini dell'esercizio dell'attività, ai sensi della legge 26.07.65 n. 966.

L'istanza dovrà essere prodotta, richiamando gli estremi dell'approvazione preventiva, con le modalità previste dall'art. 3 e corredata di dichiarazione di osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 del D.P.R. 37/98, nonché della documentazione prescritta dal D.M. 04.05.98 - allegato II, conformemente alle indicazioni esplicative contenute nella modulistica disponibile presso questo Comando.

Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato D.P.R. 37/1998 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.82, e che devono essere tenuti presenti gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggetta a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e dell'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.M. 10.03.98.

Si fa riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di sopralluogo.

Il Funzionario Tecnico Istruttore
Dott. Arch. Luigi AGOSTINONE

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Silvio SAFFIOTI