



FOTO 1: Facciata Nord Palazzo Municipale; sostituzione degli infissi al piano primo e restauro del portone principale centrale al piano terra



FOTO 2: Facciata Ovest Palazzo Municipale; sostituzione degli infissi al piano primo



FOTO 3: Facciata Sud del Palazzo Municipale; sostituzione degli infissi ala piano primo, inoltre i serramenti di tipologia ad arco dovranno essere rimpiazzati con una tipologia di serramenti a triplo vetro



FOTO 4: Facciata Est cortile interno del Palazzo Municipale; sostituzione porta-finestra e finestra del piano primo e risanamento del balcone ad arco nell'angolo



FOTO 5: Piano terra Palazzo Municipale zona atrio; portone principale in legno da restaurare



FOTO 6: Piano primo Palazzo Municipale; a destra ingresso Sala Riunioni che sarà convertita a Ufficio Tecnico e a sinistra ingresso WC che sarà convertito a locale Server



FOTO 7: Piano primo Palazzo Municipale; Ufficio Tecnico che verrà convertito in archivio



FOTO 8: Piano primo Palazzo Municipale; a sinistra porte in legno che necessitano di restauro, a destra finestre ad arco che verranno sostituite con finestre a triplo vetro





FOTO 9: Piano primo Palazzo Municipale; porta in legno da restaurare e botteghino della Ragioneria che dovrà essere chiuso con una muratura in mattoni arretrata



FOTO 10: Piano primo Palazzo Municipale; Sala Riunioni che diventerà il nuovo ufficio tecnico, dove saranno fatte le seguenti lavorazioni: impianto elettrico, impianto di riscaldamento, sostituzione infissi, rifacimento pavimentazione, installazione porta di recupero e tinteggiatura



FOTO 11: Piano primo Palazzo Municipale; corridoio dove verrà installato il nuovo impianto antifurto, sostituzione infissi e tinteggiatura inoltre la nuova disposizione prevede che nella risega venga collocato il nuovo quadro elettrico



FOTO 12: Piano terra Palazzo Municipale; centrale termica



FOTO 13: Piano primo Palazzo Municipale; collettori da sostituire